

दिनांक 02.10.17 को जनपद ललितपुर में क्षतिग्रस्त/क्षमतावृद्धि के सापेक्ष बदले गये परिवर्तको की सूची (क्षमता सहित)

**Workshop**

| क्र०स० | तहसील का नाम | 11 के०वी० फीडर का नाम   | बदले गये परिवर्तक के स्थल का पता | परिवर्तक की क्षमता | अभ्युक्ति           |
|--------|--------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1      | TALBEHAT     | 11 KV FEEDER LAKHANPURA | VILLAGE NADANWARA                | 25 KVA             | PTW HARMAN SINGH    |
| 2      | TALBEHAT     | 11 KV FEEDER BIJROTHA   | VILLAGE MUKTORA                  | 10 KVA SP          |                     |
| 3      | PALI         | 11 KV FEEDER PALI       | VILLAGE PALI                     | 10 KVA SP          | BHADORA PETROL PUMP |
| 4      | PALI         | 11 KV FEEDER PALI       | VILLAGE AMAUKHERA                | 10 KVA SP          | PRIMARY SCHOOL      |
|        |              |                         |                                  |                    |                     |
|        |              |                         |                                  |                    |                     |
|        |              |                         |                                  |                    |                     |
|        |              |                         |                                  |                    |                     |